




# AJUSTE ADECUADO DE EQUIPOS PARA LAS MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN

En el 2019  
las mujeres  
constituyeron el  
**10%**  
de la fuerza laboral en la construcción



Los arneses de protección  
contra caídas **mal ajustados**  
son **ineficaces**  
y pueden causar  
**lesiones por**  
**caídas**



## EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



está disponible en  
tamaños y diseños  
adecuados para  
las mujeres



**LOS EMPLEADORES  
DEBEN**  
proporcionar a todas  
las trabajadoras  
**EPP QUE SE AJUSTE  
ADECUADAMENTE**



**TOME MEDIDAS Y ADQUIERA EPP QUE SE AJUSTE ADECUADAMENTE**



EPP para mujeres  
en la construcción:  
<http://bit.ly/2Q1A7ko>

Fabricantes de EPP  
para mujeres:  
<http://bit.ly/2TVtHV2>



**PLANIFIQUE PROPORCIONE ADIESTRE.**

*Tres pasos sencillos para prevenir caídas.*

¡Únase a la campaña para  
acabar con las caídas  
en la construcción!

[www.stopconstructionfalls.com](http://www.stopconstructionfalls.com)



PLANIFIQUE. PROPORCIONE. ADIESTRE.

